


LEGEPLADSINSPEKTION

Udført for: Vordingborg Kommune Skovhuset

Antal beliggenheder: 1

Antal redskaber: 26



Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Jacob Gregersen

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 0072 fra DNV

Inspektionsdato: apr. 16, 2025

Rapportnr.: JG2043
Ordrenummer: 00002434

DANSK LEGEPLADSINSPEKTION ApS
Blangstedgårdvej 8 • DK-5220 Odense SØ • CVR-nr. 34 90 32 39

Mail: mail@dalpin.dk
Web.: www.dalpin.dk
Tlf.: +45 2510 2501

Svendborg afdeling
Bellisvej 6, DK-5700 Svendborg
Mobil: +45 2510 2501

Hinnerup afdeling
Højager 91, DK-8382 Hinnerup
Mobil: +45 2510 2501

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

-

Kundeinformation

Kunde	Vordingborg Kommune	Kundenr.	20788906
Adresse	Valdemarsgade 43	Kontaktperson	Trine Sofie Lindberg Friis
Forstad/by		Kontakttilf.	
Postnr./By	4760 / Vordingborg	E-mail	rieo@vordingborg.dk

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvi sning til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, mål, fritstående basketkurve mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporteringen kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulp et. Kun relevante afvigelser vil fremgå af rapporteringen.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold. Statiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Anneks D og EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er testet efter testemetode 2, anvist i EN1177, hvor det er tvivl om underlagets egenskaber. Dette afføder ikke en særskilt testrapport. Der er kun registreringer i rapportingen, når grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet. Hvor en selvstændig dokumentation efter testmetode 1 anvist i EN1177 ønskes, vil en særskilt test være nødvendig.

Certificeret legepladsinspektør




Jacob Gregersen

Oversigt over beliggenhed

Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset (55363777)		Adresse: Vintersbølle Strand 1, Vordingborg. 4760			Side 3
Kontaktperson: Jeanne Kildegaard Tommerup		E-mail: jeki@vordingborg.dk		Telefon: 55363777	
Risikovurdering		9	4		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset (55363777)

Adresse: Vintersbølle Strand 1, Vordingborg. 4760



Redskabsoversigt



Navn: Jordvold med tunnelrør
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 3



Navn: Klatretårn
 Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.4 - Med flere tilslutningsredskaber
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 2



Navn: Kolbøttestativ
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1c - Kolbøttestativ
 Producent af redskabstype: PCM802
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Drejekar
 Redskabstype: 1.5 - Karrusel/1.5g - Skållignende karrusel (type F1/2)
 Producent af redskabstype: ELE400024
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 1

Redskabsoversigt



Navn: Sandkasse 2
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Vuggegynge
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
 Producent af redskabstype: PCM804
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Hængekøje
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Gyngestativ 2
 Redskabstype: 1.2 - Gyngeset/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent af redskabstype: KSW902
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: 2 stk heste
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Klatreforløb
 Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.1 - Klatreredskab
 Producent af redskabstype: NRO854
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Skib.
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0

Redskabsoversigt



Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Producent af redskabstype: BASIC752
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Gyngestativ 1
 Redskabstype: 1.2 - Gyngeset/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Borg med rutschebane
 Redskabstype: 1.3 - Rutsjebane/1.3d - Tilslutningsrutsjebane
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Kolbøttestativ 2
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1c - Kolbøttestativ
 Producent af redskabstype: NRO809
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Vippe
 Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6b - Aksevippe (type 1)
 Producent af redskabstype: NRO106
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Balanceforløb
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1k - trædeelement
 Producent af redskabstype: NRO820
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Klatrestativ
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1b - Klatrestativ
 Producent: Larsløj

Åbne
 anmærkninger: 0

Redskabsoversigt



Navn: Sandkasse
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Legepanel
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1l - Legepanel
 Producent af redskabstype: MSV60200
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Legehus 2
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Legehus 1
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Legehus 1
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Producent af redskabstype: BASIC750
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Legetårn med rutchebane
 Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane
 Producent af redskabstype: PCM2006
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Tipi karrusel med bøjle
 Redskabstype: 1.5 - Karrusel/1.5c - Karrusel med platform (type B)
 Producent af redskabstype: ELE400065
 Producent: KOMPAN A/S

Åbne
 anmærkninger: 0

Redskabsoversigt



Navn: Sandkasse 1
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 0

Redskab - Jordvold med tunnelrør, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel

Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset

Navn: Jordvold med tunnelrør
Redskabsnr.: 55363777.6
Producent: Ukendt producent
Materiale: Beton
Fri faldhøjde: 1.300 mm
Småbørn
Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Beskrivelse	Udstrækningen af faldunderlaget omkring legeredskabet er for lille. Faldunderlagets udstrækning skal her min. være 150cm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.2.4 Stødområdets udstrækning samt Figur 17
Status	Åben
Bemærkninger	Det er muligt at falde fra toppen af betonrøret og fliserne befinder sig i stødområdet. Fliserne har ikke nødvendige støddæmpende egenskaber. Udstrækningen af faldområdet skal være 150 cm.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Faldunderlaget virker kompakt. Et faldunderlag bør vedligeholdes ved, at underlaget rives/fræses og holdes fri for planter for at opretholde de stødabsorberende egenskaber. Dette bør ske efter behov. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte vedligehold af støddæmpende underlag. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Det er muligt at falde fra toppen af betonrøret. Jorden er meget hård og har kraftig skorpedannelse. Bør rives igennem ved begge ender. De støddæmpende egenskaber var dog akkurat tilstrækkelige på inspektionsdagen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Redskabets kanter er ikke forskriftsmæssigt afrundet. Hjørner, kanter og udstikkende dele i det rum, som brugeren optager, skal afrundes, hvis de stikker mere end 8 mm frem og ikke er afskærmet af tilgrænsende områder, der er højst 25 mm fra enden af den udstikkende del. Afrundingens minimumradius skal være 3 mm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish	
Status	Åben	
Bemærkninger	Det gælder for begge ender.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		





Redskab - Klatretårn, 2 - Kombinationsredskaber/2.4 - Med flere tilslutningsredskaber Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset



Navn: Klatretårn
Redskabsnr.: 55363777.5
Producent: Ukendt producent
Materiale: Kunststof/Metal
Fri faldhøjde: 2.000 mm
Småbørn
Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Brugerne kan få fingrene i klemme i viste åbninger. Der må ikke være åbninger i frirummet på legeredskaber mellem 8- og 25mm i diameter som kan fange brugerens fingre, når de befinder sig i legeredskabets frirum. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre EN 1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.2.3 Frirum	
Status	Åben	
Bemærkninger	Trappen har mange fingerklemfælder. Kan evt. løs med at afdække trinene med en plade inden for en radius af 1 m, fra rutsjebanerne.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Se bemærkning	
Status	Åben	
Bemærkninger	Materialet er knækket. Det er risiko for at dette kan udvikle sig til en snorfang fælde.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Kolbøttestativ, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1c - Kolbøttestativ

Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset

Navn: Kolbøttestativ
 Redskabsnr.: 55363777.24
 Serienummer: PCM802
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: MOMENTS/PCM802
 Materiale: Stål

Højde: 1.700 mm
 Bredde: 650 mm
 Dybde: 2.130 mm
 Fri faldhøjde: 1.480 mm
 Sikkerhedsområde: 5.130 x 3.650 mm (18,72 m2)
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Rutinemæssig vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Udstrækningen af faldrummet er 150 cm. Busken trænger til at blive beskåret. Jeg vurderer dog et fald i den retning lav. Nogle sten befinder sig også i det yderste af faldrummet.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Drejekar, 1 - Fritstående legeredskab/1.5 - Karrusel/1.5g - Skållignende karrusel (type F1/2)

Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset

Navn: Drejekar
Redskabsnr.: 55363777.29
Serienummer: EIE400024
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: ELEMENTS/ELE400024
Installationsdato: mar. 01, 2022
Højde: 600 mm
Bredde: 550 mm
Dybde: 520 mm
Fri faldhøjde: 1.000 mm
Sikkerhedsområde: 3.520 x 3.550 mm (12,50 m2)
Store børn
Unge



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Gummimåtterne ligger ujævnt. Det skaber snuble risiko. Området bør reetableres.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Sandkasse 2, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse

Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset

Navn: Sandkasse 2
 Redskabsnr.: 55363777.14
 Producent: KOMPAN A/S
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Her mangler et bræt.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Vuggegynge, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...

Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset

Navn: Vuggegynge
 Redskabsnr.: 55363777.20
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: MOMENTS/PCM804
 Materiale: HDPE
 Højde: 750 mm
 Bredde: 400 mm
 Dybde: 1.190 mm
 Fri faldhøjde: 230 mm
 Sikkerhedsområde: 4.180 x 3.400 mm (14,21 m²)
 Småbørn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Åbningen i sjækler anvendt til montering af kæder, skal leve op til kravene til kædesammenføjninger. Det sker ikke her. I kædesammenføjninger skal åbninger være mindre end 8,6mm eller større end 12mm. Her kan en 8,6mm dorn passere åbningen uden 12mm dornen kan følge med igennem. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.13 Kæder
Status	Åben
Bemærkninger	Her kan eventuelt monteres en kædeledslukker for at løse problemet.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Hængekøje, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset

Navn: Hængekøje
Redskabsnr.: 55363777.17
Producent: Ukendt producent
Materiale: kunststof/træ/Stål
Fri faldhøjde: 680 mm
Småbørn
Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Gummimåtterne ligger meget ujævnt. Det skaber snuble risiko. Området bør reetableres.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Gyngestativ 2, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gynges/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset

Navn: Gyngestativ 2
 Redskabsnr.: 55363777.23
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: MOMENTS/KSW902
 Installationsdato: jun. 01, 2022
 Materiale: FSC træ

Højde: 2.740 mm
 Bredde: 2.400 mm
 Dybde: 3.540 mm
 Fri faldhøjde: 1.540 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Brugerne kan få fingrene i klemme i viste åbninger. Der må ikke være åbninger i frirummet på legeredskaber mellem 8- og 25mm i diameter som kan fange brugerens fingre, når de befinder sig i legeredskabets frirum. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre EN 1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.2.3 Frirum
Status	Åben
Bemærkninger	Der kan eventuelt fuges mellem kæder og overtræk, alternativt kan der monteres krympeflex omkring.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - 2 stk heste, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset


Navn: 2 stk heste
 Redskabsnr.: 55363777.16
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ
 Fri faldhøjde: 500 mm
 Småbørn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter ved terræn. Træet er i forfald ved terræn. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende råd ved hestenes ben
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Klatreforløb, 2 - Kombinationsredskaber/2.1 - Klatreredskab
Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset

Navn: Klatreforløb
Redskabsnr.: 55363777.28
Serienummer: NRO854
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: ROBINIA/NRO854
Materiale: Robinia

Højde: 2.730 mm
Bredde: 9.990 mm
Dybde: 4.650 mm
Fri faldhøjde: 1.940 mm
Sikkerhedsområde: 7.750 x 13.220 mm (102,46 m²)
Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Beskrivelse	Der er konstateret åbninger der kan fange brugerens fingre. Der er tale om åbninger med et mindste tværsnit mellem 8- og 25mm der kan fange brugerens fingre, som er placeret mere end 1000mm fra faldunderlaget. Risikoen opstår hvor en finger kan fanges, og kroppen stadig er i bevægelse. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre
Status	Åben
Bemærkninger	Viste revne bør fuges.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Skib., 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset

Navn: Skib.
Redskabsnr.: 55363777.24
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ
Fri faldhøjde: 310 mm
Småbørn
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset

Redskabsnr.: 55363777.25
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: BASIC/BASIC752
Installationsdato: dec. 01, 2024
Materiale: HDPE
Højde: 1.470 mm
Bredde: 1.420 mm
Dybde: 1.520 mm
Fri faldhøjde: 380 mm
Sikkerhedsområde: 4.510 x 4.420 mm (19,93 m²)
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Gyngestativ 1, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset

Navn: Gyngestativ 1
Redskabsnr.: 55363777.15
Producent: Ukendt producent
Materiale: kunststof/træ/Stål
Fri faldhøjde: 1.600 mm
Småbørn
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Borg med rutschebane, 1 - Fritstående legeredskab/1.3 - Rutsjebane/1.3d - Tilslutningsrutsjebane

Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset

Navn: Borg med rutschebane
Redskabsnr.: 55363777.11
Producent: Ukendt producent
Materiale: Stål/træ
Fri faldhøjde: 490 mm
Småbørn
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Kolbøttestativ 2, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1c - Kolbøttestativ

Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset

Navn: Kolbøttestativ 2
Redskabsnr.: 55363777.26
Serienummer: NRO809
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: ROBINIA/NRO809
Materiale: Stål/træ
Højde: 1.500 mm
Bredde: 720 mm
Dybde: 3.350 mm
Fri faldhøjde: 1.110 mm
Sikkerhedsområde: 6.350 x 3.690 mm (23,43 m²)
Småbørn
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Vippe, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6b - Aksevippe (type 1)

Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset

Navn: Vippe
Redskabsnr.: 55363777.25
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: ROBINIA/NRO106
Installationsdato: mar. 01, 2022
Materiale: Robinia

Højde: 1.150 mm
Bredde: 480 mm
Dybde: 4.000 mm
Fri faldhøjde: 1.150 mm
Sikkerhedsområde: 6.000 x 2.150 mm (12,90 m²)
Småbørn
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Balanceforløb, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1k - trædeelement

Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset

Navn: Balanceforløb
Redskabsnr.: 55363777.21
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: ROBINIA/NRO820
Materiale: Robinia

Højde: 320 mm
Bredde: 1.070 mm
Dybde: 2.170 mm
Fri faldhøjde: 320 mm
Sikkerhedsområde: 5.170 x 4.070 mm (21,04 m²)
Småbørn
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Klatrestativ, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1b - Klatrestativ

Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset

Navn: Klatrestativ
Redskabsnr.: 55363777.18
Producent: Larsløj
Materiale: kunststof/træ/Stål
Fri faldhøjde: 2.070 mm
Småbørn
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse

Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset

Navn: Sandkasse
Redskabsnr.: 55363777.3
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Legepanel, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1l - Legepanel
Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset

Navn: Legepanel
Redskabsnr.: 55363777.22
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: MOMENTS/MSV60200
Installationsdato: dec. 01, 2020
Materiale: HDPE
Højde: 1.210 mm
Bredde: 1.200 mm
Dybde: 1.470 mm
Sikkerhedsområde: 4.470 x 4.200 mm (18,77 m²)
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



**Redskab - Legehus 2, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset**

Navn: Legehus 2
Redskabsnr.: 55363777.8
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



**Redskab - Legehus 1, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset**

Navn: Legehus 1
Redskabsnr.: 55363777.9
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ
Småbørn
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Legehus 1, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset

Navn: Legehus 1
Redskabsnr.: 55363777.19
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: BASIC/BASIC750
Materiale: HDPE
Højde: 1.470 mm
Bredde: 1.420 mm
Dybde: 1.510 mm
Fri faldhøjde: 380 mm
Sikkerhedsområde: 4.510 x 4.420 mm (19,93 m²)
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Legetårn med rutschebane, 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset

Navn: Legetårn med rutschebane
Redskabsnr.: 55363777.30
Serienummer: PCM200600
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: MOMENTS/PCM2006
Installationsdato: mar. 01, 2022
Materiale: Kunststof/træ
Højde: 2.130 mm
Bredde: 2.550 mm
Dybde: 3.700 mm
Fri faldhøjde: 1.000 mm
Sikkerhedsområde: 6.440 x 5.050 mm (32,52 m²)
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Tipi karrusel med bøjle, 1 - Fritstående legeredskab/1.5 - Karrusel/1.5c - Karrusel med platform (type B)

Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset

Navn: Tipi karrusel med bøjle
Redskabsnr.: 55363777.27
Serienummer: EIE400024
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: ELEMENTS/ELE400065
Materiale: Kunststof/Metal
Højde: 1.220 mm
Bredde: 1.200 mm
Dybde: 1.200 mm
Fri faldhøjde: 1.000 mm
Sikkerhedsområde: 5.200 x 5.200 mm (27,04 m²)
Småbørn
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Sandkasse 1, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse

Beliggenhed - Vordingborg Kommune\Område Syd\Skovhuset

Navn: Sandkasse 1
Redskabsnr.: 55363777.1
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en anmærkning ikke bliver afhjulpel, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslide kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på f.eks. rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefrakommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt, at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefrakommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: voldsom og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med to lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighedsgrad for skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader, der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme, skinneben og lårben, ryg- og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader, der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader, der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag, som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om beskadiget tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Lav	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Lav	4
Ubetydelig	5